

Zip2Go: 用于描述你的问题。特别地,在用 Zip2Go 打包文件时,必须的文件包括: 后置文件、刀路文件和配置文件。

Zip2Go 文件生成方法:

1. 打开 Mastercam 软件;
2. 打开能反映问题的刀路;
3. 单击文件



4. 选择 Zip2Go



5. 创建 Zip2Go



6. 点击确认退出。

Zip2Go - C:\Users\Administrator\Desktop\temp part\T2019 mill.ZIP

文件(F) 选择(S) 命令(C) 帮助(H)

名称	路径	类型	修改	大小	压缩
Zip2Go_(T2019 mill).TXT		文本文档	2022/9/2...	1,097	438
Zip2Go_系统报告.TXT		文本文档	2022/9/2...	80,127	10,894
Zip2Go_文件报告.TXT		文本文档	2022/9/2...	31,206	5,360
Zip2Go_HASP.TXT		文本文档	2022/9/2...	367	291
T2019 mill.mcam	users\administra...	Masterca...	2022/3/1...	621...	29,705
Mcamxm.config	users\administra...	CONFIG 文件	2022/6/4...	28,491	9,174
Mastercam.workspace	users\administra...	WORKSPAC...	2022/9/2...	26,178	5,129
Mastercam.ft	program files\mc...	FT 文件	2018/6/1...	136...	21,568
Methasp.ini		配置设置	2018/6/1...	3,639	1,229
Hsm500_x.mcam-mmd	users\public\doc...	Masterca...	2022/6/2...	153...	5,071
Hsm500_x.mcam-control	users\public\doc...	MCAM-CON...	2022/6/2...	198...	4,620
Mill_mm.mcam-defaults	users\public\doc...	Masterca...	2018/6/1...	2,3...	81,341
Mill_mm.mcam-operations	users\public\doc...	Masterca...	2018/6/1...	2,3...	81,341
Hsm500_x.pst	users\public\doc...	PST 文件	2022/6/4...	143...	22,255

14 个文件, 已选择 0 个, 0 个字节

机床群组类型

- ☒ 铣床
☐ 车床
☐ 木雕
☐ 线切割
☐ 车铣复合

文件选项

- ☒ 配置文件
☒ 后处理
☒ 刀路文件
☐ 刀库
☐ 材料库
☐ ATP 文件

创建 Zip2Go

